

Software Release ADS227 Toyota® USA 2015 Código D745948AD

Julho 2015



Advanced Diagnostics produziu o novo software ADS227 para a programação das chaves dos veículos Toyota® e Lexus® norte-americanos.

O software Toyota® 2015 é específico para os dispositivos AD100 Pro e MVP Pro e permite programar chaves com cana metálica e chaves de proximidade. Não é necessário nenhum código pin ou chave que funcione.

Veja a lista dos veículos reconhecidos pelo novo software na tabela que segue ou em IQ no site da Advanced Diagnostics.



Subaru® BRZ não suporta a função de reset do sistema de imobilização. É possível duplicar a chave só se NÃO estiver disponível uma chave já programada.

É necessário atualizar o dispositivo à versão de software 12.04 BETA.

A atualização do software pode não estar disponível em todos os mercados e países: contacte o seu distribuidor local ou o seu agente de referência para mais informações.

DETALHES DA OFERTA

Cabo	ADC250 ou ADC251
Dongle	A ou Smart Dongle
Categoria Software	A
Outros softwares solicitados	ADS199
Smart card	YES ou Smart Dongle

© Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas ou denominações comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com


Aplicações Toyota® USA 2015

Julho 2015

TABELA

							 Requires at least 1 working key
LEXUS IS250 (PROX) 2014 - 2015					ADC250 ou ADC251	A ou Smart Dongle	
LEXUS IS350 (PROX) 2014 - 2015					ADC250 ou ADC251	A ou Smart Dongle	
SCION FR-S (BLADE) & (PROX) 2013 - 2015					ADC250 ou ADC251	A ou Smart Dongle	
SUBARU BRZ (BLADE) & (PROX) 2013 - 2015					ADC250 ou ADC251	A ou Smart Dongle	
TOYOTA HIGHLANDER (PROX) 2015					ADC250 ou ADC251	A ou Smart Dongle	

MVP PRO



Os clientes que possuem MVP Pro receberão gratuitamente a atualização do software. É necessário atualizar o dispositivo à versão de software 12.04 BETA.