

2_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.3.x.xx

SILCA KEY PROGRAMS PRO



Problemi risolti

- Risolto problema nell'aggiornamento TRIAX Quattro via USB-PEN
- Risolto problema impostando la lingua Polacco
- Risolti alcuni problemi dell'SSI

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399/399EVO e UNOCODE PRO

Aggiornamento Dati con 4 nuove schede.

■ Tra le novità:

- ✓ ABUS
- ✓ B&S
- ✓ ISEO
- ✓ STS

- Aggiornate le tabelle ASSA, RUKO e TRIOVING per le serie: 4304-4434-4443-4446-4529-4530-4383-4433-4447-4448-4531-4768

Aggiornare il software di: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Aggiornamento Dati con 35 nuove serie.

■ Tra le novità:

- ✓ ABUS
- ✓ ALBA
- ✓ ASHICO
- ✓ ASSA ABLOY
- ✓ CHINA
- ✓ EVERLEO
- ✓ GEELY
- ✓ GREATWALL
- ✓ GUANGQI
- ✓ HYUNDAI
- ✓ LINKE
- ✓ MOTTURA
- ✓ SECUREMME
- ✓ SILCA SK3 (1T) – Solo per programma TRIAX
- ✓ SILCA SK3 (2T) – Solo per programma TRIAX
- ✓ STANDERS
- ✓ TARONI
- ✓ XIAOHULU

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 2 nuove serie.

■ Tra le novità:

- ✓ HYUNDAI

Aggiornare il software di: VIPER



1_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.2.x.xx

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399/399EVO e UNOCODE PRO

Aggiornamento Dati con 18 nuove schede.

■ Tra le novità:

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| ✓ ABUS VITESS | ✓ ISEO F7 KD |
| ✓ ABUS ZOLIT | ✓ ISEO F7 MK Multiprofilo |
| ✓ ASEC | ✓ MAZDA |
| ✓ CHERY | ✓ MEGA |
| ✓ DYD | ✓ STAR |
| ✓ GEELY | ✓ TARONI TAR27P (Serie 5) (6p) |
| ✓ GERDA | ✓ VIRO |
| ✓ GREATWALL | ✓ WULING |

Aggiornare il software di: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Aggiornamento Dati con 8 nuove serie.

■ Tra le novità:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ✓ ABUS G5X | ✓ IFAM NK1000 |
| ✓ ANBO | ✓ KAKEN |
| ✓ CARRYBOY | ✓ M&C Move (Snake) |
| ✓ GEVY | ✓ MLS KT174 Elite 2 2K - Red line |
| ✓ HYUNDAI | |

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

RW4 Plus / FastCopy Plus / EZClone Plus

Aggiornamento RW4+/FC+ ver.04.09.094.

Da questa versione il dispositivo è in grado di copiare i transponder Philips®Crypto3 originali, utilizzati in diversi modelli Honda®, sul nuovo transponder Silca T49C. Potrebbe essere necessario l'uso del nuovo U-SNOOP.
Da questa versione è possibile generare i transponders Philips®Crypto3 Honda® 'G' sul nuovo transponder Silca T49C.

Aggiornare il software di: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS