

## INFORMAZIONE IMPORTANTE: SILCA T80+

**La soluzione dedicata alla clonazione di Texas® 80 bit per Ford®, Toyota®, Hyundai® e Kia®**

La chiave non deve essere rimossa dal dispositivo Silca RW4 Plus / Silca Fast Copy Plus / Ilco EZ®-Clone Plus durante la procedura di clonazione Texas® 80 bit.

Se durante il processo di clonazione la chiave viene rimossa o si verifica un qualche tipo di interruzione - viene, ad esempio, persa la connessione internet o viene spento il dispositivo di clonazione - c'è la possibilità che la chiave originale non funzioni più.

In questo caso il dispositivo di clonazione riconosce automaticamente che la chiave originale non funziona più e attiva una procedura di recupero per il ripristino della chiave originale.

- Per chiavi Hyundai® e Kia® questa procedura non richiede una connessione internet.
- Per chiavi Ford® è richiesta una connessione internet. Qualora non fosse disponibile, la procedura di ripristino può essere effettuata manualmente con un dispositivo diagnostico tramite la procedura di aggiunta o cancellazione della chiave originale.

