

3_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.4.x.xx

SILCA KEY PROGRAMS PRO



Problemas resueltos

- Se corrigieron varios problemas en la función SSI
- Resuelto el problema de importar tablas con códigos duplicados en la gestión de "User Series"
- Se solucionó el problema de enviar un trabajo de dorsal al Micromiller (función especial)

Actualización Datos con 3 fichas nuevas.

■ Entre las novedades:

- ✓ HONDA
- ✓ NEXO 05
- ✓ RIELDA

Actualizar el software de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Actualización Datos con 21 series nuevas.

■ Entre las novedades:

- ✓ ABUS
- ✓ BTV
- ✓ CANTOL - *Only for TRIAX program*
- ✓ FORD
- ✓ GREATWALL
- ✓ ISEO
- ✓ MHA - *Only for TRIAX program*
- ✓ NEXO 05
- ✓ SCANAVINI
- ✓ TATA
- ✓ TRAVEX - *Only for TRIAX program*
- ✓ YARDENI - *Only for TRIAX program*

Actualizar el software de: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

SILCA VIPER PROGRAM

Actualización Datos con 2 series nuevas.

■ Entre las novedades:

- ✓ GREATWALL (4T-6W)
- ✓ FORD (2T-10W)

Actualizar el software de: VIPER

RW4 Plus / Fast Copy Plus / EZ Clone Plus

Actualización RW4 Plus/Fast Copy Plus/EZ Clone Plus Ver.04.09.097.

- Se corrigió el error de transmisión del número de serie en la función MYKEYS Safe (RW4)

Actualizar el software de: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS, EZCLONE PLUS

2_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.3.x.xx**SILCA KEY PROGRAMS PRO****Problemas resueltos**

- Problema resuelto con la actualización Quattro mediante USB-PEN
- Problema resuelto configurando el idioma polaco
- Algunos problemas de SSI resueltos

Actualización Datos con 4 fichas nuevas.

■ Entre las novedades:

- | | |
|--------|--------|
| ✓ ABUS | ✓ ISEO |
| ✓ B&S | ✓ STS |

■ Tablas ASSA, RUKO y TRIOVING actualizadas para las series: 4304-4434-4443-4446-4529-4530-4383-4433-4447-4448-4531-4768

Actualizar el software de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM**Actualización Datos con 35 series nuevas.**

■ Entre las novedades:

- | | |
|--------------|--|
| ✓ ABUS | ✓ HYUNDAI |
| ✓ ALBA | ✓ LINKE |
| ✓ ASHICO | ✓ MOTTURA |
| ✓ ASSA ABLOY | ✓ SECUREMME |
| ✓ CHINA | ✓ SILCA SK3 (1T) – <i>Only for TRIAX program</i> |
| ✓ EVERLEO | ✓ SILCA SK3 (2T) – <i>Only for TRIAX program</i> |
| ✓ GEELY | ✓ STANDERS |
| ✓ GREATWALL | ✓ TARONI |
| ✓ GUANGQI | ✓ XIAOHULU |

Actualizar el software de: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

SILCA VIPER PROGRAM**Actualización Datos con 2 series nuevas.**

■ Entre las novedades:

- ✓ HYUNDAI

Actualizar el software de: VIPER

**1_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.2.x.xx****SILCA CODE PROGRAM para UC199/299/399/399EVO y UNOCODE PRO****Actualización Datos con 18 fichas nuevas.**

■ Entre las novedades:

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| ✓ ABUS VITESS | ✓ ISEO F7 KD |
| ✓ ABUS ZOLIT | ✓ ISEO F7 MK Multiprofilo |
| ✓ ASEC | ✓ MAZDA |
| ✓ CHERY | ✓ MEGA |
| ✓ DYD | ✓ STAR |
| ✓ GEELY | ✓ TARONI TAR27P (Serie 5) (6p) |
| ✓ GERDA | ✓ VIRO |
| ✓ GREATWALL | ✓ WULING |

Actualizar el software de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM**Actualización Datos con 8 series nuevas.**

■ Entre las novedades:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ✓ ABUS G5X | ✓ IFAM NK1000 |
| ✓ ANBO | ✓ KAKEN |
| ✓ CARRYBOY | ✓ M&C Move (Snake) |
| ✓ GEVY | ✓ MLS KT174 Elite 2 2K - Red line |
| ✓ HYUNDAI | |

Actualizar el software de: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

RW4 Plus / Fast Copy Plus / EZ Clone Plus**Actualización RW4 Plus/Fast Copy Plus Ver.04.09.094.**

A partir de esta versión, el dispositivo copia los Philips®Crypto3 originales, usados en distintos modelos Honda®, en el nuevo transponder Silca T49C. El uso del nuevo U-SNOOP puede ser necesario.

A partir de esta versión, es posible generar los transpondedores Philips® Crypto3 Honda® 'G' en el nuevo transponder Silca T49C.

Actualizar el software de: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS