

3_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.4.x.xx

SILCA KEY PROGRAMS PRO



Problemi risolti

- Risolti vari problemi nella funzione SSI
- Risolto il problema di importazione delle tabelle con codici duplicati nella gestione "Serie Utente"
- Risolto il problema di invio alla Micromiller di un lavoro di dorsatura (funzione speciale)

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399/399EVO e UNOCODE PRO

Aggiornamento Dati con 3 nuove schede.

■ Tra le novità:

- ✓ HONDA
- ✓ NEXO 05
- ✓ RIELDA

Aggiornare il software di: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Aggiornamento Dati con 21 nuove serie.

■ Tra le novità:

- ✓ ABUS
- ✓ BTV
- ✓ CANTOL - Solo per programma TRIAX
- ✓ FORD
- ✓ GREATWALL
- ✓ ISEO
- ✓ MHA - Solo per programma TRIAX
- ✓ NEXO 05
- ✓ SCANAVINI
- ✓ TATA
- ✓ TRAVEX - Solo per programma TRIAX
- ✓ YARDENI - Solo per programma TRIAX

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 2 nuove serie.

■ Tra le novità:

- ✓ GREATWALL (4T-6W)
- ✓ FORD (2T-10W)

Aggiornare il software di: VIPER

RW4 Plus – Fast Copy Plus – EZ Clone Plus

Aggiornamento RW4 Plus, Fast Copy Plus, EZ Clone Plus Ver.04.09.097.

- Risolto errore di trasmissione nella funzione MYKEYS Safe (RW4)

Aggiornare il software di: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS, EZ CLONE PLUS

2_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.3.x.xx

SILCA KEY PROGRAMS PRO



Problemi risolti

- Risolto problema nell'aggiornamento TRIAX Quattro via USB-PEN
- Risolto problema impostando la lingua Polacco
- Risolti alcuni problemi dell'SSI

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399/399EVO e UNOCODE PRO

Aggiornamento Dati con 4 nuove schede.

■ Tra le novità:

- | | |
|--------|--------|
| ✓ ABUS | ✓ ISEO |
| ✓ B&S | ✓ STS |

- Aggiornate le tabelle ASSA, RUKO e TRIOVING per le serie: 4304-4434-4443-4446-4529-4530-4383-4433-4447-4448-4531-4768

Aggiornare il software di: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Aggiornamento Dati con 35 nuove serie.

■ Tra le novità:

- | | |
|--------------|---|
| ✓ ABUS | ✓ HYUNDAI |
| ✓ ALBA | ✓ LINKE |
| ✓ ASHICO | ✓ MOTTURA |
| ✓ ASSA ABLOY | ✓ SECUREMME |
| ✓ CHINA | ✓ SILCA SK3 (1T) – Solo per programma TRIAX |
| ✓ EVERLEO | ✓ SILCA SK3 (2T) – Solo per programma TRIAX |
| ✓ GEELY | ✓ STANDERS |
| ✓ GREATWALL | ✓ TARONI |
| ✓ GUANGQI | ✓ XIAOHULU |

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 2 nuove serie.

■ Tra le novità:

- ✓ HYUNDAI

Aggiornare il software di: VIPER



1_2020 - Silca Key Programs PRO v. 30.2.x.xx

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399/399EVO e UNOCODE PRO

Aggiornamento Dati con 18 nuove schede.

■ Tra le novità:

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| ✓ ABUS VITESS | ✓ ISEO F7 KD |
| ✓ ABUS ZOLIT | ✓ ISEO F7 MK Multiprofilo |
| ✓ ASEC | ✓ MAZDA |
| ✓ CHERY | ✓ MEGA |
| ✓ DYD | ✓ STAR |
| ✓ GEELY | ✓ TARONI TAR27P (Serie 5) (6p) |
| ✓ GERDA | ✓ VIRO |
| ✓ GREATWALL | ✓ WULING |

Aggiornare il software di: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM

Aggiornamento Dati con 8 nuove serie.

■ Tra le novità:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ✓ ABUS G5X | ✓ IFAM NK1000 |
| ✓ ANBO | ✓ KAKEN |
| ✓ CARRYBOY | ✓ M&C Move (Snake) |
| ✓ GEVY | ✓ MLS KT174 Elite 2 2K - Red line |
| ✓ HYUNDAI | |

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO

RW4 Plus – Fast Copy Plus – EZ Clone Plus

Aggiornamento RW4 Plus, Fast Copy Plus Ver.04.09.094.

Da questa versione il dispositivo è in grado di copiare i transponder Philips®Crypto3 originali, utilizzati in diversi modelli Honda®, sul nuovo transponder Silca T49C. Potrebbe essere necessario l'uso del nuovo U-SNOOP.

Da questa versione è possibile generare i transponders Philips®Crypto3 Honda® 'G' sul nuovo transponder Silca T49C.

Aggiornare il software di: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS