

Software Release ADS227 Toyota® USA 2015 Codice D745948AD

Luglio 2015



Advanced Diagnostics ha rilasciato il nuovo software ADS227 per la programmazione di chiavi dei veicoli Toyota® e Lexus® nordamericani.

Il software Toyota® 2015 è specifico per i dispositivi AD100 Pro e MVP Pro e consente di programmare chiavi con canna metallica e chiavi di prossimità. Non è richiesto alcun codice pin o chiave funzionante.

Vedi la lista dei veicoli riconosciuti dal nuovo software nella tabella a seguito o su IQ nel sito di Advanced Diagnostics.



Subaru® BRZ non supporta la funzione di reset dell'immobilizer. È possibile duplicare la chiave solo se NON è disponibile una chiave già programmata.

È necessario aggiornare il dispositivo alla versione software 12.04 BETA.

L'aggiornamento software può non essere disponibile in tutti i mercati e paesi: contatta il tuo distributore locale o il tuo agente di riferimento per ulteriori informazioni.

DETTAGLI OFFERTA

Cavo	ADC250 o ADC251
Dongle	A o Smart Dongle
Categoria Software	A
Altri software richiesti	ADS199
Smart card	YES o Smart Dongle

© Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l'identificazione.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com


Applicazioni Toyota® USA 2015

Luglio 2015

TABELLA

							 Richiesta almeno 1 chiave funzionante
LEXUS IS250 (PROX) 2014 - 2015	✓	✓	✓	✓	ADC250 o ADC251	A o Smart Dongle	✗
LEXUS IS350 (PROX) 2014 - 2015	✓	✓	✓	✓	ADC250 o ADC251	A o Smart Dongle	✗
SCION FR-S (BLADE) & (PROX) 2013 - 2015	✓	✓	✓	✓	ADC250 o ADC251	A o Smart Dongle	✗
SUBARU BRZ (BLADE) & (PROX) 2013 - 2015	✓	✓	✓	✓	ADC250 o ADC251	A o Smart Dongle	✓
TOYOTA HIGHLANDER (PROX) 2015	✓	✓	✓	✓	ADC250 o ADC251	A o Smart Dongle	✗

MVP PRO



I clienti che possiedono MVP Pro riceveranno l'aggiornamento software gratuitamente. È necessario aggiornare il dispositivo alla versione software 12.04 BETA.